



Městský úřad
OTROKOVICE

odbor dopravně-správní
oddělení silničního hospodářství

VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: DATUM:	DOP/56517/2016/TON DOP/9688/2016/TON/1 Ing. Josef Tomanovič 577 680 282 tomanovic@muotrokovice.cz 09.01.2017	Dle rozdělovníku
--	---	------------------

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích – stanovení dopravního značení

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.), a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Dopravním inspektorátem Zlín (dále jen PČR DI Zlín)

s t a n o v í

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb. místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, a to u silnice č. III/4973 ve směrovém oblouku v lokalitě Autoservis Sucháček, v rozsahu dopravního zařízení, dle přiložené situace, která je nedílnou přílohou tohoto stanovení, z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Místní úpravu provozu na pozemní komunikaci je nutno provést za níže uvedených podmínek:

1. **Dopravní značení může provádět zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací.**
2. Dopravní značení bude užito a umístěno v souladu se zák. č. 361/2000 Sb., vyhláškou č. 294/2015 Sb. a technickými podmínkami TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
3. Místní úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá v instalaci nového dopravního zařízení dle přiložené situace a bude provedena na náklady majetkového správce silnice III. třídy.
4. Po umístění bude nové dopravní zařízení zaneseno do pasportu dopravního značení u majitele příslušné pozemní komunikace.
5. Místní úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena dle klimatických podmínek.
6. Majitel, příp. správce pozemní komunikace je povinen udržovat dopravní zařízení v nezávadném stavu po celou dobu jeho platnosti.

O d ů v o d n ě n í

DOP MěÚ Otrokovice jako příslušný správní orgán stanoví místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, a to u silnice č. III/4973 ve směrovém oblouku v lokalitě Autoservis Sucháček, dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

DOP MěÚ Otrokovice si sám zažádal o vyjádření PČR DI Zlín, které obdržel dne 19.12.2016 pod č.j. KRPZ-131034-1/ČJ-2016-150506.

Strana 1 (celkem 3)

Silnice č. III/4973 v lokalitě Autoservis Sucháček má směrový a výškový oblouk, který přerušuje jinak přímou linii. V tomto oblouku se nachází Autoservis Sucháček, který je zdrojem zvýšené dopravy – intenzity odbočujících a parkujících vozidel v okolí, proto DOP MěÚ Otrokovice přistoupil, ve shodě s majetkovým správcem komunikace, k doplnění dopravního zařízení, na daném úseku, pomocí vodících tabulí a směrových sloupků, čímž dojde k patrnému vyznačení průběhu oblouku.

Směrové sloupky jsou vodící bezpečnostní zařízení, která zabezpečují optické směrové vedení vozidla na pozemní komunikaci, zejména v noci a za snížené viditelnosti.

Vodící tabule č. Z 3 bude provedena ve zkrácené podobě a v kombinaci se směrovými sloupky č. Z 11a,b zajistí jednoznačné a přehledné vedení směrového a výškového oblouku, pro správnou orientaci řidičů.

DOP MěÚ Otrokovice stanoví výše uvedené DZ s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Vzhledem k tomu, že správním orgánem byly shromážděny dostatečné podklady pro vydání stanovení, přistoupil správní orgán k vydání stanovení ve znění, jak je uvedeno výše, neboť má za to, že tímto je stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích plně odůvodněno.

P o u č e n í

Proti tomuto stanovení nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

OTISK RAZÍTKA


Ing. Josef Tomanovič
referent

Příloha: situace DZ

ROZDĚLOVNÍK:

Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín
PČR DI Zlín, nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín
DOP MěÚ Otrokovice - spis

Situace DZ:



Legenda:

stávající DZ:

2 x Z 11g Směrový sloupek



Nové DZ:

15 x Z 11a,b Směrový sloupek



2 x Z 3 Vodící tabule

