

PŘÍLOHA III

SOUPIS JEDNOTLIVÝCH DOPRAVNÍCH NEHOD ZA ROK 2019 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ MĚSTA

Číslo nehody	1
Datum	10.2.2019
Čas	4:45
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka se stojícím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	nad 1,5‰
Hlavní příčina nehody	nevěnování se řízení vozidla
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	v noci, s osvětlením, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	přímý úsek
Počet vozidel při nehodě	4
Typ a číslo komunikace	MK
Křižující komunikace	
Ulice	Moravní
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	20
Zranění	bez zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	spolucestující
Pohlaví	žena
Věk	21
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	2
Datum	25.3.2019
Čas	9:10
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	zezadu
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nevěnování se řízení vozidla
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	přechod pro chodce
Směrové poměry	přímý úsek
Počet vozidel při nehodě	2
Typ a číslo komunikace	III/36746
Křižující komunikace	
Ulice	tř. Tomáše Bati
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	žena
Věk	43
Zranění	bez zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	67
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	3
Datum	25.3.2019
Čas	15:40
Lokalita nehody	mimo obec
Druh nehody	havárie
Druh srážky jedoucích vozidel	
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič nemotorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nevěnování se řízení vozidla
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	1
Počet lehce zraněných	0
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	cyklistická stezka
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	přímý úsek
Počet vozidel při nehodě	1
Typ a číslo komunikace	MK
Křižující komunikace	
Ulice	
Druh vozidla	cyklista
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	20
Zranění	těžké zranění

Číslo nehody	4
Datum	31.3.2019
Čas	12:35
Lokalita nehody	mimo obec
Druh nehody	havárie
Druh srážky jedoucích vozidel	
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič nemotorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nevěnování se řízení vozidla
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	přímý úsek
Počet vozidel při nehodě	1
Typ a číslo komunikace	MK
Křižující komunikace	
Ulice	
Druh vozidla	cyklista
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	75
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	5
Datum	1.4.2019
Čas	16:12
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	z boku
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič nemotorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nevěnování se řízení vozidla
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	přechod pro chodce
Směrové poměry	čtyřramenná křižovatka
Počet vozidel při nehodě	2
Typ a číslo komunikace	MK
Křižující komunikace	MK
Ulice	Erbenova
Druh vozidla	cyklista
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	11
Zranění	lehké zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	46
Zranění	bez zranění

Číslo nehody	6
Datum	6.4.2019
Čas	10:35
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	jiný druh
Druh srážky jedoucích vozidel	
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	jiný účastník
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nezaviněná řidičem
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	přímý úsek
Počet vozidel při nehodě	1
Typ a číslo komunikace	MK
Křižující komunikace	
Ulice	tř. Spojenců
Druh vozidla	autobus
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	53
Zranění	bez zranění
Druh vozidla	autobus
Osoba ve vozidle	spolucestující
Pohlaví	muž
Věk	51
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	7
Datum	6.4.2019
Čas	15:35
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	z boku
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	jízda proti příkazu značky "Dej přednost"
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	2
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	čtyřramenná křižovatka
Počet vozidel při nehodě	2
Typ a číslo komunikace	I/55
Křižující komunikace	MK
Ulice	tř. Osvobození
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	44
Zranění	bez zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	žena
Věk	44
Zranění	lehké zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	spolucestující
Pohlaví	žena
Věk	14
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	8
Datum	7.4.2019
Čas	15:50
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s chodcem
Druh srážky jedoucích vozidel	
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič nemotorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	jiný druh nesprávného způsobu jízdy
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	2
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	jiné
Situování nehody	chodník
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	přímý úsek
Počet vozidel při nehodě	1
Typ a číslo komunikace	MK
Křižující komunikace	
Ulice	nám. 3. května
Druh vozidla	cyklista
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	žena
Věk	63
Zranění	lehké zranění
Chování chodce	náhlá změna směru chůze
Situace v místě	chůze po chodníku
Pohlaví	muž
Věk	56
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	9
Datum	11.4.2019
Čas	19:20
Lokalita nehody	mimo obec
Druh nehody	srážka s pevnou překážkou
Druh srážky jedoucích vozidel	
Druh pevné překážky	svodidlo
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	1
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	odbočovací pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	zatáčka
Počet vozidel při nehodě	1
Typ a číslo komunikace	D55
Křižující komunikace	
Ulice	
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	26
Zranění	těžké zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	spolucestující
Pohlaví	muž
Věk	18
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	10
Datum	11.4.2019
Čas	21:40
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	z boku
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	jízda proti příkazu značky "Dej přednost"
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	v noci, s osvětlením, nezhoršená
Dělení komunikace	třípruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	čtyřramenná křižovatka
Počet vozidel při nehodě	2
Typ a číslo komunikace	I/55
Křižující komunikace	MK
Ulice	tř. Osvobození
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	žena
Věk	27
Zranění	lehké zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	50
Zranění	bez zranění

Číslo nehody	11
Datum	1.5.2019
Čas	17:30
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s chodcem
Druh srážky jedoucích vozidel	
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	chodec
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nezaviněná řidičem
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	přímý úsek
Počet vozidel při nehodě	1
Typ a číslo komunikace	MK
Křižující komunikace	
Ulice	Na uličce
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	81
Zranění	bez zranění
Chování chodce	náhlý vstup do vozovky
Situace v místě	přecházení těsně za vozidlem
Pohlaví	muž
Věk	10
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	12
Datum	3.5.2019
Čas	5:00
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	z boku
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nedání přednosti při odbočování vlevo
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, zhoršená - svítání, soumrak
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	v blízkosti přechodu pro chodce
Směrové poměry	čtyřramenná křižovatka
Počet vozidel při nehodě	2
Typ a číslo komunikace	I/49
Křižující komunikace	I/55
Ulice	Zlínská
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	28
Zranění	bez zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	žena
Věk	24
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	13
Datum	10.5.2019
Čas	12:55
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	z boku
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič nemotorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nevěnování se řízení vozidla
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	1
Počet lehce zraněných	0
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	přechod pro chodce
Směrové poměry	čtyřramenná křižovatka
Počet vozidel při nehodě	2
Typ a číslo komunikace	I/55
Křižující komunikace	MK
Ulice	tř. Osvobození
Druh vozidla	cyklista
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	38
Zranění	těžké zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	47
Zranění	bez zranění

Číslo nehody	14
Datum	1.6.2019
Čas	22:30
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	z boku
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nedání přednosti při odbočování vlevo
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	v noci, s osvětlením, nezhoršená
Dělení komunikace	třípruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	v blízkosti přechodu pro chodce
Směrové poměry	čtyřramenná křižovatka
Počet vozidel při nehodě	2
Typ a číslo komunikace	I/49
Křižující komunikace	I/55
Ulice	Napajedelská
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	žena
Věk	18
Zranění	bez zranění
Druh vozidla	motocykl
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	29
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	15
Datum	13.6.2019
Čas	18:45
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	havárie
Druh srážky jedoucích vozidel	
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič nemotorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	nad 1,5‰
Hlavní příčina nehody	nezvládnutí řízení vozidla
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	přechod pro chodce
Směrové poměry	přímý úsek
Počet vozidel při nehodě	1
Typ a číslo komunikace	MK
Křižující komunikace	
Ulice	Erbenova
Druh vozidla	cyklista
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	45
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	16
Datum	14.6.2019
Čas	13:15
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s pevnou překážkou
Druh srážky jedoucích vozidel	
Druh pevné překážky	sloup
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nevěnování se řízení vozidla
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	třípruhová
Situování nehody	mimo komunikaci
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	přímý úsek
Počet vozidel při nehodě	1
Typ a číslo komunikace	III/36746
Křižující komunikace	
Ulice	Objízdna
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	66
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	17
Datum	14.6.2019
Čas	16:25
Lokalita nehody	mimo obec
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	z boku
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	jízda na červené světlo
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	třípruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	tříramenná křižovatka
Počet vozidel při nehodě	2
Typ a číslo komunikace	I/49
Křižující komunikace	
Ulice	
Druh vozidla	nákladní automobil s přívěsem
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	52
Zranění	bez zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	54
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	18
Datum	19.6.2019
Čas	13:20
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	čelní
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	1
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	zatáčka
Počet vozidel při nehodě	2
Typ a číslo komunikace	III/36745
Křižující komunikace	
Ulice	
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	žena
Věk	50
Zranění	těžké zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	žena
Věk	22
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	19
Datum	20.6.2019
Čas	7:30
Lokalita nehody	mimo obec
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	čelní
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič nemotorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	2
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	jiné
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	zatáčka
Počet vozidel při nehodě	2
Typ a číslo komunikace	MK
Křižující komunikace	
Ulice	
Druh vozidla	cyklista
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	38
Zranění	lehké zranění
Druh vozidla	cyklista
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	14
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	20
Datum	24.6.2019
Čas	19:25
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s pevnou překážkou
Druh srážky jedoucích vozidel	
Druh pevné překážky	odrazník, patník, sloupek
Zavinění nehody	řidič nemotorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nevěnování se řízení vozidla
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	1
Počet lehce zraněných	0
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	zatáčka
Počet vozidel při nehodě	1
Typ a číslo komunikace	MK
Křižující komunikace	
Ulice	
Druh vozidla	cyklista
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	29
Zranění	těžké zranění

Číslo nehody	21
Datum	3.7.2019
Čas	21:40
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	čelní
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	v noci, s osvětlením, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	přímý úsek po zatáčce
Počet vozidel při nehodě	2
Typ a číslo komunikace	MK
Křižující komunikace	
Ulice	Smetanova
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	19
Zranění	bez zranění
Druh vozidla	cyklista
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	žena
Věk	38
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	22
Datum	17.7.2019
Čas	14:50
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s pevnou překážkou
Druh srážky jedoucích vozidel	
Druh pevné překážky	sloup
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	jiný druh nesprávného způsobu jízdy
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	parkoviště
Směrové poměry	přímý úsek
Počet vozidel při nehodě	1
Typ a číslo komunikace	MK
Křižující komunikace	
Ulice	
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	žena
Věk	64
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	23
Datum	23.7.2019
Čas	13:45
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	z boku
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nedání přednosti při otáčení nebo couvání
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	přímý úsek
Počet vozidel při nehodě	2
Typ a číslo komunikace	MK
Křižující komunikace	
Ulice	
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	61
Zranění	bez zranění
Druh vozidla	cyklista
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	žena
Věk	58
Zranění	lehké zranění

A

Číslo nehody	24
Datum	27.7.2019
Čas	1:35
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	havárie
Druh srážky jedoucích vozidel	
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič nemotorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	nad 1,5‰
Hlavní příčina nehody	nevěnování se řízení vozidla
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	v noci, s osvětlením, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	chodník
Specifická místa	přechod pro chodce
Směrové poměry	přímý úsek
Počet vozidel při nehodě	1
Typ a číslo komunikace	MK
Křížující komunikace	
Ulice	
Druh vozidla	cyklista
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	71
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	25
Datum	17.8.2019
Čas	15:30
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	zezadu
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	přímý úsek
Počet vozidel při nehodě	3
Typ a číslo komunikace	III/36746
Křižující komunikace	
Ulice	Objízdna
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	19
Zranění	bez zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	20
Zranění	bez zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	44
Zranění	bez zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	spolucestující
Pohlaví	muž
Věk	10
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	26
Datum	22.8.2019
Čas	17:05
Lokalita nehody	mimo obec
Druh nehody	havárie
Druh srážky jedoucích vozidel	
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	2
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	tříramenná křižovatka
Počet vozidel při nehodě	1
Typ a číslo komunikace	MK
Křižující komunikace	MK
Ulice	
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	žena
Věk	45
Zranění	lehké zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	spolucestující
Pohlaví	žena
Věk	14
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	27
Datum	28.8.2019
Čas	16:05
Lokalita nehody	mimo obec
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	z boku
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	nezjištěno
Hlavní příčina nehody	nevěnování se řízení vozidla
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	zatáčka
Počet vozidel při nehodě	2
Typ a číslo komunikace	I/55
Křižující komunikace	
Ulice	
Druh vozidla	cyklista
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	žena
Věk	44
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	28
Datum	3.9.2019
Čas	9:15
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	zezadu
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	čtyřpruhová, dělicí pás
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	v blízkosti přechodu pro chodce
Směrové poměry	čtyřramenná křižovatka
Počet vozidel při nehodě	2
Typ a číslo komunikace	I/55
Křižující komunikace	MK
Ulice	nám. 3. května
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	žena
Věk	33
Zranění	lehké zranění
Druh vozidla	nákladní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	70
Zranění	bez zranění

Číslo nehody	29
Datum	13.9.2019
Čas	14:40
Lokalita nehody	mimo obec
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	zezadu
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nevěnování se řízení vozidla
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	čtyřpruhová, dělicí pás
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	zatáčka
Počet vozidel při nehodě	2
Typ a číslo komunikace	I/55
Křižující komunikace	
Ulice	
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	61
Zranění	bez zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	spolucestující
Pohlaví	žena
Věk	60
Zranění	lehké zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	48
Zranění	bez zranění

Číslo nehody	30
Datum	15.9.2019
Čas	16:55
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	z boku
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič nemotorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	vliv drog
Hlavní příčina nehody	nevěnování se řízení vozidla
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	1
Počet lehce zraněných	0
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	přímý úsek
Počet vozidel při nehodě	2
Typ a číslo komunikace	MK
Křižující komunikace	
Ulice	Hlavní
Druh vozidla	cyklista
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	27
Zranění	bez zranění
Druh vozidla	cyklista
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	84
Zranění	těžké zranění

Číslo nehody	31
Datum	16.9.2019
Čas	7:22
Lokalita nehody	mimo obec
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	čelní
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nevěnování se řízení vozidla
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	4
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	přímý úsek
Počet vozidel při nehodě	2
Typ a číslo komunikace	I/55
Křižující komunikace	
Ulice	
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	žena
Věk	32
Zranění	lehké zranění
Druh vozidla	autobus
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	34
Zranění	lehké zranění
Druh vozidla	autobus
Osoba ve vozidle	spolucestující
Pohlaví	žena
Věk	44
Zranění	lehké zranění
Druh vozidla	autobus
Osoba ve vozidle	spolucestující
Pohlaví	žena
Věk	16
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	32
Datum	3.10.2019
Čas	20:40
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	havárie
Druh srážky jedoucích vozidel	
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič nemotorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	1,0‰-1,5‰
Hlavní příčina nehody	nezvládnutí řízení vozidla
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	v noci, s osvětlením, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	přechod pro chodce
Směrové poměry	čtyřramenná křižovatka
Počet vozidel při nehodě	1
Typ a číslo komunikace	MK
Křižující komunikace	MK
Ulice	Tylova
Druh vozidla	cyklista
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	67
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	33
Datum	4.11.2019
Čas	16:44
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s chodcem
Druh srážky jedoucích vozidel	
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	chodec
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nezaviněná řidičem
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, zhoršená - svítání, soumrak
Dělení komunikace	třípruhová
Situování nehody	odbočovací pruh
Specifická místa	přechod pro chodce
Směrové poměry	čtyřramenná křižovatka
Počet vozidel při nehodě	1
Typ a číslo komunikace	I/49
Křižující komunikace	I/55
Ulice	Napajedelská
Druh vozidla	nákladní automobil s návěsem
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	28
Zranění	bez zranění
Chování chodce	náhlý vstup do vozovky
Situace v místě	vstup na signál "Stůj"
Pohlaví	žena
Věk	59
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	34
Datum	6.11.2019
Čas	11:00
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	zezadu
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nevěnování se řízení vozidla
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	přechod pro chodce
Směrové poměry	čtyřramenná křižovatka
Počet vozidel při nehodě	2
Typ a číslo komunikace	I/55
Křižující komunikace	MK
Ulice	tř. Osvobození
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	69
Zranění	bez zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	20
Zranění	bez zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	spolucestující
Pohlaví	žena
Věk	20
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	35
Datum	11.11.2019
Čas	20:19
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	čelní
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky
Počet usmrcených	1
Počet těžce zraněných	3
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	v noci, s osvětlením, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	přímý úsek po zatáčce
Počet vozidel při nehodě	2
Typ a číslo komunikace	III/36746
Křižující komunikace	
Ulice	Objízdna
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	23
Zranění	těžké zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	spolucestující
Pohlaví	muž
Věk	24
Zranění	těžké zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	spolucestující
Pohlaví	žena
Věk	25
Zranění	usmrcení
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	27
Zranění	těžké zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	spolucestující
Pohlaví	žena
Věk	26
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	36
Datum	14.11.2019
Čas	8:15
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s chodcem
Druh srážky jedoucích vozidel	
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	nezjištěno
Hlavní příčina nehody	nevěnování se řízení vozidla
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, nezhoršená
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	přímý úsek
Počet vozidel při nehodě	1
Typ a číslo komunikace	MK
Křižující komunikace	
Ulice	K. Čapka
Druh vozidla	řidič ujel
Osoba ve vozidle	
Pohlaví	
Věk	
Zranění	
Chování chodce	zmatené jednání
Situace v místě	chůze po správné straně
Pohlaví	muž
Věk	31
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	37
Datum	27.11.2019
Čas	16:25
Lokalita nehody	mimo obec
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	zezadu
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, zhoršená - svítání, soumrak
Dělení komunikace	třípruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	přímý úsek
Počet vozidel při nehodě	3
Typ a číslo komunikace	I/49
Křižující komunikace	
Ulice	
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	53
Zranění	lehké zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	32
Zranění	bez zranění
Druh vozidla	trolejbus
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	45
Zranění	bez zranění

Číslo nehody	38
Datum	29.11.2019
Čas	19:55
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	z boku
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nedání přednosti při odbočování vlevo souběžně jedoucímu vozidlu
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	3
Viditelnost	v noci, s osvětlením, nezhoršená
Dělení komunikace	třípruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	v blízkosti přechodu pro chodce
Směrové poměry	čtyřramenná křižovatka
Počet vozidel při nehodě	2
Typ a číslo komunikace	I/55
Křižující komunikace	MK
Ulice	tř. Osvobození
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	33
Zranění	bez zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	žena
Věk	73
Zranění	lehké zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	spolucestující
Pohlaví	žena
Věk	79
Zranění	lehké zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	spolucestující
Pohlaví	žena
Věk	80
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	39
Datum	9.12.2019
Čas	16:15
Lokalita nehody	mimo obec
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	zezadu
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	2
Viditelnost	ve dne, zhoršená - svítání, soumrak
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	přímý úsek
Počet vozidel při nehodě	3
Typ a číslo komunikace	I/49
Křižující komunikace	
Ulice	
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	50
Zranění	bez zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	50
Zranění	lehké zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	spolucestující
Pohlaví	muž
Věk	20
Zranění	lehké zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	muž
Věk	53
Zranění	bez zranění

Číslo nehody	40
Datum	21.12.2019
Čas	18:10
Lokalita nehody	mimo obec
Druh nehody	srážka s pevnou překážkou
Druh srážky jedoucích vozidel	
Druh pevné překážky	svodidlo
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	vliv drog
Hlavní příčina nehody	nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	v noci, bez osvětlení, zhoršená vlivem počasí
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	žádné
Směrové poměry	přímý úsek
Počet vozidel při nehodě	1
Typ a číslo komunikace	D55
Křižující komunikace	
Ulice	
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	žena
Věk	20
Zranění	lehké zranění

Číslo nehody	41
Datum	28.12.2019
Čas	16:12
Lokalita nehody	v obci
Druh nehody	srážka s jedoucím vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	z boku
Druh pevné překážky	
Zavinění nehody	řidič motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Hlavní příčina nehody	jízda proti příkazu značky "Dej přednost"
Počet usmrcených	0
Počet těžce zraněných	0
Počet lehce zraněných	1
Viditelnost	ve dne, zhoršená - svítání, soumrak
Dělení komunikace	dvoupruhová
Situování nehody	jízdní pruh
Specifická místa	v blízkosti přechodu pro chodce
Směrové poměry	čtyřramenná křižovatka
Počet vozidel při nehodě	2
Typ a číslo komunikace	I/55
Křižující komunikace	MK
Ulice	nám. 3. května
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	žena
Věk	40
Zranění	bez zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	spolucestující
Pohlaví	muž
Věk	5
Zranění	lehké zranění
Druh vozidla	osobní automobil
Osoba ve vozidle	řidič
Pohlaví	žena
Věk	30
Zranění	bez zranění