



Městský úřad
OTROKOVICE

**odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství**

VAŠE ZNAČKA:

ČÍSLO JEDNACÍ:

SPISOVÁ ZNAČKA:

OPRÁVNĚNÁ

ÚŘEDNÍ OSOBA:

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

OŽP/49180/2021/HOF

OŽP/7753/2021/HOF



22.11.2021

dle rozdělovníku:

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 8.11.2021 obdržel Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci průzkumného vrtu na pozemku p.č. 1100/6 v k.ú. Halenkovice.

K jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme:

- **výsledky prohlídky průzkumného hydrogeologického vrtu na pozemku p.č. 1100/6 v k.ú. Halenkovice**

Na pozemku p.č. 1100/6 byl odvrtán dne 12.8.2021 průzkumný vrt o hloubce 36 m. Zhotovitel vrtu je společnost Artemia s.r.o., IČ 49450328. Průzkumný vrt byl ke dni 11.11.2021 již převeden na stavbu vodního díla - vrtanou studnu, bylo dokončeno zhlaví studny tvořené manipulační šachticí vyvedenou 0,5 m nad okolní terén. Současně je ze zhlaví studny veden po pozemcích p.č. 1100/6 a p.č. st. 419 vodovod z potrubí PE k přístavbě RD, vodovod je uložen v zemi a zasypán. Ve zhlaví studny nebylo na vodovodu osazeno ponorné čerpadlo, k odběru vody tedy nedochází. Stavebníkem je [redacted]

Stavba vodního díla byla realizována bez rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem, proto bude se stavebníkem ve věci vrtané studny a souvisejícího vodovodu zahájeno řízení podle ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona.

- **poskytnutí informace o závěrečné zprávě k průzkumnému vrtu**

Na pozemku p.č. 1100/6 byl odvrtán dne 12.8.2021 průzkumný vrt o hloubce 36 m, průměr vrtu 222 mm (0 - 11 m) a 191 mm (11 - 36 m). Vrt byl vystrojen PVC pažnicemi o průměru 200 mm (0 - 11 m) a 191 mm (11 - 36 m), v úseku 19 - 22 m, 23 - 26 m a 31 - 34 m perforovanými. Vrt byl obsypán tříděným kamenivem v úrovni 12 - 36 m, v úrovni 0 - 12 m bylo provedeno zaplášťované jílové - bentonitové těsnění vrtu. Zhotovitel vrtu je společnost Artemia s.r.o., IČ 49450328.

Ze záznamů zhotovitele vrtu, pořízených při realizaci vrtu, vyplývá naražená hladina podzemní vody v hloubce 18 m, výraznější přítok ve 33 m. Ustálená hladina podzemní vody v hloubce 17,50 m. Mocnost zvodnělé vrstvy cca 18 m, směr proudění podzemní vody v místě vrtu k jihovýchodu. Vrtem bylo zastiženo málo prostupné (slabě propustné) horninové prostředí v návaznosti na vyhl. 501/2006 Sb. § 24a.


Kapitola 4. Zhodnocení míry rizika ovlivnění množství zdrojů podzemních a povrchových vod - stávající zdroje podzemních vod nebudou, při nepřekročení předpokládaného, doporučeného jímání podzemní vody z vrtu (max. 600 litrů za 24 hodin), tímto ovlivněny.

- **poskytnutí kopie hydrogeologického průzkumu a projektu vrtu**

Průzkumné geologické práce na pozemku p.č. 1100/6 v k.ú. Halenkovice byly povoleny MěÚ Otrokovice, OŽP, odd. vodního hospodářství, dle projektu geologických prací [redacted]

odborně způsobilé osoby projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, vypracovaným dne 9.5.2021.
Kopie projektu je přílohou.

S pozdravem



Doručuje se:

